


铁将军胎压工具升级操作指南

一. 下载指南

1. 打开浏览器，输入网址：<http://www.steel-mate.com/static/download/spt200>。进入官网以后点击下载安装





2. 下载完毕，打开压缩包，安装升级软件



二. 安装指南


1. 点击升级包安装工具，等待数据加载完自动跳转到下一步

铁将军汽车电子股份有限公司 STEELMATE CO., LTD.




2. 点击“Next”进行下一步操作

铁将军汽车电子股份有限公司
STEELMATE CO., LTD.




3. 选择升级工具放置的位置后点击“Next”




铁将军汽车电子股份有限公司

STEELMATE CO., LTD.

4. 点击“Install”开始安装




5. 请等待安装结束



铁将军汽车电子股份有限公司

STEELMATE CO., LTD.

6. 安装成功，点击“Finish”退出



三. 升级指南

1. 下载好的升级工具，点击打开升级工具



2. 选择语言为“Chinese”，更改为中文



铁将军汽车电子股份有限公司
STEELMATE CO., LTD.

3. 设备关机，将内存卡从设备内取出，将内存卡插到读卡器上，连接电脑




4. 升级工具自动识别内存卡（设备正常使用的内存卡储存了有序列号和注册码设备会自动识别，如果是空白的内存卡，按操作步骤四操作），点击“设备升级”



5. 在升级中心点击“全选”，然后点击“下载”

铁将军汽车电子股份有限公司 STEELMATE CO., LTD.

7. 下载成功，点击“确定”



8. 安装回内存卡，设备开机等待设备识别文件跳转到主界面，升级完成。

四. 空白内存卡升级操作

操作前，先开机查看设备序列号和注册码，在设备的背面也有序列号



1. 将内存卡插在读卡器上，连接电脑

铁将军汽车电子股份有限公司

STEELMATE CO., LTD.


2. 选择语言为“Chinese”，更改为中文



3. 输入序列号，点击设备升级



4. 输入注册码，点击“确定”进入升级界面




铁将军汽车电子股份有限公司 STEELMATE CO., LTD.

DIY合成升级工具(V2.07.027)

欢迎您: 960637900118

产品序列号: 960637900118

网络状态:  

选择语言

- 英文
- 德文
- 葡萄牙语
- 捷克语
- 中文
- 法文
- 俄文
- 日文
- 波兰语
- 西班牙文
- 意大利文
- 韩语
- 土耳其语

软件名称	最新版本	当前版本	发布日期
<input type="checkbox"/> firmware_t90	1.01	1.01	2023-04-03
<input type="checkbox"/> 胎压工具国内配置软件	V1.02	V1.02	2022-04-08
<input type="checkbox"/> 胎压复位	V10.47	V10.47	2020-10-23
<input checked="" type="checkbox"/> TPMSRESETP	V1.18	V1.18	2023-03-13

下载进度(100%): 

安装状态(75%): 

共 4 条

8. 下载成功，点击“确定”

欢迎您: 960637900118

产品序列号: 960637900118

网络状态:  

选择语言

- 英文
- 德文
- 葡萄牙语
- 捷克语
- 中文
- 法文
- 俄文
- 日文
- 波兰语
- 西班牙文
- 意大利文
- 韩语
- 土耳其语

软件名称	最新版本	当前版本	发布日期
<input checked="" type="checkbox"/> firmware_t90	1.01	1.01	2023-04-03
<input checked="" type="checkbox"/> 胎压工具国内配置软件	V1.02	V1.02	2022-04-08
<input checked="" type="checkbox"/> 胎压复位	V10.47	V10.47	2020-10-23
<input checked="" type="checkbox"/> TPMSRESETP	V1.18	V1.18	2023-03-13

提示信息

软件下载成功

下载进度(100%): 

安装状态(100%): 

共 4 条

9. 安装回内存卡，设备开机等待设备识别文件跳转到主界面，升级完成。